



Imprensa Oficial

Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 16 de julho de 2025 - n.º 2834 - Ano XXIX - Caderno B

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 47 páginas

Secretaria de Serviços



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE

ATIBAIA

DEFESA CIVIL



ATIBAIA-SP

PLANCON

PLANO DE CONTINGÊNCIA
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

2025

SS
SECRETARIA DE SERVIÇOS
DEFESA CIVIL

Elaboração:

Carlos Henrique de Carvalho – Diretor da Defesa Civil Municipal

Danielle Brandão Leite Oliveira – Chefe de Divisão de Apoio Técnico da Defesa Civil

João Murilo Fontana – Engenheiro da Defesa Civil

Maisa Messias - Assessora Secretaria de Serviços (Layout)



Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO PEIXOTO DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E9BF-AC3E-CB7A-C059> e informe o código E9BF-AC3E-CB7A-C059



Atos do Poder Executivo

2

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	5
2 LOCALIZAÇÃO E DADOS TERRITORIAIS	6
2.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	6
2.2 ÁREA TERRITORIAL E POPULAÇÃO	6
2.3 LIMITES MUNICIPAIS	6
2.4 HIDROGRAFIA	6
2.5 ORIGEM DO RIO ATIBAIA	6
2.6 SISTEMA CANTAREIRA E PLANO DE CONTINGÊNCIA	6
3 HISTÓRICO	7
4 MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO DO MUNICÍPIO	7
4.1 RISCOS HIDROLÓGICOS	7
4.2 RISCOS GEOLÓGICOS	19
5 PRESSUPOSTOS DO PLANEJAMENTO	25
6 ATRIBUIÇÕES	25
6.1 DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	25
7 ABRIGOS TEMPORÁRIOS	35
8 DEMAIS ÓRGÃOS DE APOIO AO PLANO DE CONTINGÊNCIA	35
8.1 CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO	35
8.2 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	35
8.3 POLÍCIA AMBIENTAL	35
9 OPERAÇÕES	36
9.1 CRITÉRIOS E AUTORIDADE	36
9.2 FASES	38
10 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC)	40
<i>Tabela 1 - Membros da COMDEC</i>	41
11 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	43
Critério de Ativação	44
Critério de Prioridades	45
Critério de Desmobilização	46



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

3

ÁREAS DE RISCOS HIDROLÓGICOS

Cenário de Risco AR-HID 1 – Jardim Alvinópolis	7
Cenário de Risco AR-HID 2 – Alvinópolis II.....	8
Cenário de Risco AR-HID 3 – Atibaia Jardim	8
Cenário de Risco AR-HID 4 – Vila Nova Aclimação	9
Cenário de Risco AR-HID 5 – Boa Vista	9
Cenário de Risco AR-HID 6 – Cachoeira.....	10
Cenário de Risco AR-HID 7 – Caetetuba	11
Cenário de Risco AR-HID 8 – Centro – Proximidades do Córrego Piqueri	12
Cenário de Risco AR-HID 9 – Guaxinduva / Jardim Karnimar	12
Cenário de Risco AR-HID 10 – Jardim Terceiro Centenário / Pq. Dos Coqueiros ...	13
Cenário de Risco AR-HID 11 – Jardim Estância Brasil	13
Cenário de Risco AR-HID 12 – Jardim Flamboyant / San Fernando Valley	14
Cenário de Risco AR-HID 13 – Jardim Imperial	14
Cenário de Risco AR-HID 14 – Jardim Paulista / Jardim do Lago / Vila Thais	15
Cenário de Risco AR-HID 15 – Maracanã	15
Cenário de Risco AR-HID 16 – Ponte / Parque das Nações	16
Cenário de Risco AR-HID 17 – Portão	16
Cenário de Risco AR-HID 18 – Recreio Estoril	17
Cenário de Risco AR-HID 19 – Rosário	17
Cenário de Risco AR-HID 20 – Tanque / Três Pistas	18
Cenário de Risco AR-HID 21 – Vila Mira	18
Cenário de Risco AR-HID 22 – Vitória Régia	19



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

4

ÁREAS DE RISCOS GEOLÓGICOS

Cenário de Risco AR-GEO 1 - Caetetuba	19
Cenário de Risco AR-GEO 2 - Centro	20
Cenário de Risco AR-GEO 3 - Serra do Itapetinga	20
Cenário de Risco AR-GEO 4 - Jardim Cerejeiras	21
Cenário de Risco AR-GEO 5 - Jardim Paulista / Jardim do Lago.....	21
Cenário de Risco AR-GEO 6 - Jardim Imperial	22
Cenário de Risco AR-GEO 7 - Jardim Paraíso do Tanque	22
Cenário de Risco AR-GEO 8 - Portão	23
Cenário de Risco AR-GEO 9 - Vitória Régia	23



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

5

1 APRESENTAÇÃO

Apresenta-se o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, destinado ao enfrentamento de desastres naturais na região de Atibaia/SP. Este plano foi cuidadosamente desenvolvido para abordar situações críticas, como deslizamentos de terra, inundações ou enchentes abruptas e outros eventos geológicos, hidrológicos e meteorológicos que possam impactar a segurança e o bem-estar da população local.

O Plano de Ação Emergencial delineia de forma clara e estruturada os procedimentos e as diretrizes que devem ser seguidos pelas autoridades competentes, tanto aquelas envolvidas diretamente na resposta a emergências quanto aquelas que atuam em suporte às ações de mitigação e recuperação.

Este documento visa garantir uma resposta ágil e coordenada diante das adversidades, promovendo a colaboração entre diferentes esferas de governo e setores da sociedade civil. As estratégias aqui apresentadas contemplam desde a prevenção e preparação até a resposta imediata e a recuperação pós-desastre, assegurando que os recursos disponíveis sejam utilizados de maneira eficaz e que a comunicação entre os envolvidos seja fluida.



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

6

2 LOCALIZAÇÃO E DADOS TERRITORIAIS

2.1 Localização Geográfica

Atibaia está situada na latitude 23°07'01" sul e longitude 46°33'01" oeste

2.2 Área Territorial e População

A área territorial de Atibaia é de aproximadamente 478,517 km². Quanto à população, segundo os dados mais recentes do IBGE, a estimativa populacional em 2023 era de cerca de 153.000 habitantes.

2.3 Limites Municipais

Os limites de Atibaia são compartilhados com os municípios vizinhos: ao Norte: Bragança Paulista; ao sul: Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã; ao leste: Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista e Piracaia; ao oeste: Campo Limpo Paulista e Jarinu.

2.4 Hidrografia

Atibaia é constituída pelo Rio Atibaia e possui diversas sub-bacias, incluindo os Ribeirões Laranja Azeda, Itapetinga, do Onofre, Folha Larga, Caetetuba, da Cachoeira, dos Amarais, Jundiaizinho, o Córrego do Lajeado e o Rio das Pedras.

2.5 Origem do Rio Atibaia

O Rio Atibaia resulta da união dos rios Atibainha e Cachoeira, que se encontram na divisa entre Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Piracaia. As nascentes estão localizadas em Minas Gerais.

2.6 Sistema Cantareira e Plano de Contingência

O Rio Atibaia recebe o excedente de águas represadas pelo Sistema Cantareira. A inclusão no Plano de Contingência de Enchentes e Inundações, elaborado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, DAEE e Sabesp.



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

7

3 HISTÓRICO

Na rica história do Município, encontram-se registros de inundações na área alagadiça próxima ao Rio Atibaia. Com a construção das Barragens Atibainha e Cachoeira, e a subsequente regulação dos fluxos, ocorreu a colonização humana em diversos pontos da planície do Rio, especialmente durante os anos 1980. Contudo, devido a múltiplos fatores, ocorreram inundações significativas nos Verões de 2009/2010 e 2010/2011, resultando até mesmo na declaração de Estado de Emergência nessas ocasiões. Durante os anos de 2013, 2014, 2016 e 2017, também foram assinaladas Situações de Anormalidade, sendo 2016 marcado por duas ocorrências, uma decorrente de inundação e outra provocada por um tornado que atingiu a Comunidade de Três Pistas, no bairro do Tanque. Devido à elevada precipitação, Atibaia também enfrentou e ainda enfrenta problemas com deslizamentos de pequena magnitude, muitos deles causados por intervenções humanas realizadas sem os devidos critérios técnicos.

4 MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO DO MUNICÍPIO

4.1 Riscos Hidrológicos

Cenário de Risco AR-HID 1 – Jardim Alvinópolis

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento
Local	Avenida Maria Alvim Soares – Jd. Alvinópolis
Descrição	Diversos pontos da avenida
Resumo Histórico	Alagamentos recorrentes
Fatores Contribuintes	Topografia, falhas no sistema de drenagem, alta impermeabilização do solo
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração, sobrecarga no sistema de drenagem. Alta possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Baixo risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Topografia



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

8

Cenário de Risco AR-HID 2 – Alvinópolis II

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Jd. Alvinópolis II
Descrição	Diversas ruas do bairro
Resumo Histórico	Alagamentos / Inundações recorrentes destes locais, sendo que a ocorrência mais significativa foi a do dia 11 de Janeiro de 2011
Fatores Contribuintes	Ocupação em área de várzea, sistema de drenagem insuficiente, proximidade da Rodovia Fernão Dias e baixa percepção de risco da comunidade
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração, elevação do nível do Ribeirão do Onofre e sobrecarga no sistema de drenagem. Alta possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Alto risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Topografia, tipo de ocupação, infraestrutura urbana precária

Cenário de Risco AR-HID 3 – Atibaia Jardim

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento
Local	Atibaia Jardim
Descrição	Diversas ruas do bairro
Resumo Histórico	Alagamentos recorrentes das vias sendo, que a ocorrência mais significativa foi a do dia 11 de Janeiro de 2011ATI
Fatores Contribuintes	Baixa permeabilidade do solo, excesso de edificações, sistema ineficiente de drenagem e falhas nos projetos de algumas ruas.
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Sobrecarga do sistema de drenagem causada por altos índices pluviométricos em curto espaço de tempo. Baixa possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Baixo risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Trata-se de loteamento com diversas falhas na concepção do sistema de drenagem e no projeto de arruamento, o qual dificulta o escoamento das águas pluviais



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

9

Cenário de Risco AR-HID 4 – Vila Nova Aclimação

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Jd. Alvinópolis II
Descrição	Diversas ruas do bairro
Resumo Histórico	Alagamentos / Inundações recorrentes destes locais, sendo que a ocorrência mais significativa foi a do dia 11 de Janeiro de 2011
Fatores Contribuintes	Ocupação em área de várzea, sistema de drenagem insuficiente, proximidade da Rodovia Fernão Dias e baixa percepção de risco da comunidade
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração, elevação do nível do Ribeirão do Onofre e sobrecarga no sistema de drenagem. Alta possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Alto risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Topografia, tipo de ocupação, infraestrutura urbana precária

Cenário de Risco AR-HID 5 – Boa Vista

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Estrada da Boa Vista (Continuação Juca Sanches) – Boa Vista
Descrição	Diversas áreas de baixada e próximas ao Córrego dos Amarais
Resumo Histórico	Alagamentos / inundações recorrentes, sendo que a mais significativa foi no dia 11 de Janeiro de 2011
Fatores Contribuintes	Topografia, ocupação em área de várzea, baixa percepção de risco da comunidade
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração. Baixa possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Médio risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Tipo de ocupação



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

10

Cenário de Risco AR-HID 6 – Cachoeira

Características da Área	
Tipo De Risco	Inundação
Local	Imediações da Estrada Municipal Antenor Gervásio, dentre outras
Descrição	Trata-se de um assentamento rural em desenvolvimento em área de várzea (brejo). A via de acesso é em solo batido, sem pavimentação. A infraestrutura é composta por rede elétrica e de água. O padrão construtivo das edificações é popular. Nos meses de maior incidência de chuvas na região, o local é atingido por inundações
Resumo Histórico	Inundações recorrentes em períodos de chuvas intensas
Fatores Contribuintes	Assoreamento dos cursos de água, ocupação irregular do solo, falta de canalizações adequadas, micro drenagem inadequada, incapacidade de retenção do escoamento superficial, falta de estruturas de proteção e baixa percepção de risco da comunidade
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração. Baixa possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Baixo risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Tipo de ocupação



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

11

Cenário de Risco AR-HID 7 – Caetetuba

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Avenida Jerônimo de Camargo / Vila São José / Tabacamping
Descrição	Ponte da Colibri, Ponte do Duacir, área de várzea entre o Ribeirão Folha Larga e a Av. Jerônimo de Camargo, Área compreendida entre a Estrada dos Pires e a Vila Santa Clara, nas proximidades do Rio Atibaia, imediações da Estrada dos Pires e Rua Teresa Pacheco Purshio, dentre outras
Resumo Histórico	Alagamentos / Inundações recorrentes destes locais sendo, que a ocorrência mais significativa foi a do dia 11 de Janeiro de 2011
Fatores Contribuintes	Ocupação em área de várzea, invasão de área pública, falta de infraestrutura, habitações precárias, baixa percepção de risco da população, ineficiência do sistema de drenagem dos loteamentos à montante, abertura das comportas das represas Atibainha e Cachoeira localizadas à montante do local e assoreamento do Rio Atibaia
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração, elevação do nível do Rio Atibaia e ausência de sistema de drenagem. Média possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Risco médio e alto de perdas humanas
Componentes Críticos	Topografia, tipo de ocupação, falta de infraestrutura urbana, baixa permeabilidade do solo à montante, alta densidade



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

12

Cenário de Risco AR-HID 8 – Centro – Proximidades do Córrego Piquer

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Rua Albertina Mieli Pires, esquina com Rua Alfredo André
Descrição	Área de baixada próxima à antiga Delegacia de Polícia do Município, na esquina da Rua Albertina Mieli / Áreas próximas ao Córrego do Piqueri / Av. Carvalho Pinto, próximo ao Extra / Av. Dr. Joviano Alvim
Resumo Histórico	Alagamento e inundação recorrentes, sendo que a ocorrência mais significativa foi a do dia 11 de Janeiro de 2011
Fatores Contribuintes	Baixa permeabilidade do solo, excesso de edificações e sistema de drenagem ineficiente e topografia
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração, sobrecarga no sistema de drenagem. Média possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados, riscos variados entre baixo, médio e alto de perda de vidas humanas
Componentes Críticos	Trata-se de área de baixada, cortada por córrego, que recebe águas pluviais de diversas áreas de alta densidade ocupacional

Cenário de Risco AR-HID 9 – Guaxinduva / Jardim Karnimar

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Guaxinduva / Jd. Kanima
Descrição	Diversas áreas do bairro Guaxinduva entre a Av. Jerônimo de Camargo e o Rio Atibaia / Área do bairro Jd. Kanimar compreendida até 500 metros de distância do Rio Atibaia
Resumo Histórico	Alagamentos / Inundações recorrentes destes locais sendo, que a ocorrência mais significativa foi no ano de 2010
Fatores Contribuintes	Ocupação em área de várzea, abertura das comportas das represas Atibainha e Cachoeira localizadas à montante do local, assoreamento do Rio Atibaia, baixa percepção de risco da comunidade.
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração, elevação do nível do Rio Atibaia e sobrecarga no sistema de drenagem. Média possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Médio risco de perdas humanas.
Componentes Críticos	Topografia, tipo de ocupação, sistema de drenagem da Rodovia D. Pedro, falta de manutenção da calha do Rio Atibaia



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

13

Cenário de Risco AR-HID 10 – Jardim Terceiro Centenário / Pq. Dos Coqueiros

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Parque dos Coqueiros / Jd. 3º Centenário / Condomínio Santa Mônica
Descrição	Área compreendida entre a Avenida Jerônimo de Camargo e o Rio Atibaia, nas proximidades do Fórum e área entre a Rua da Imprensa e o Rio Atibaia
Resumo Histórico	Alagamentos / Inundações recorrentes destes locais, sendo que a ocorrência mais significativa foi no ano de 2010
Fatores Contribuintes	Ocupação em área de várzea do Rio Atibaia, abertura das comportas das represas Atibainha e Cachoeira localizadas à montante do local e assoreamento do Rio Atibaia, ineficiência do sistema de drenagem.
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos aliados à elevação do nível do Rio Atibaia, chuvas de longa duração. Média possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Baixo risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Trata-se de ocupação em área de extravasamento natural do Rio Atibaia, falta de manutenção da calha do mesmo.

Cenário de Risco AR-HID 11 – Jardim Estância Brasil

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Jardim Estância Brasil
Descrição	Áreas de várzea compreendidas entre Avenida Brasil e a Captação de Água Bruta do SAAE, localizada na Avenida Imperial
Resumo Histórico	Alagamentos / Inundações recorrentes destes locais, sendo que a ocorrência mais significativa foi a do dia 11 de Janeiro de 2011
Fatores Contribuintes	Ocupação em área de várzea, baixa percepção de risco da comunidade
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração, elevação do nível do Ribeirão do Onofre. Média possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Alto risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Topografia, tipo de ocupação, obras irregulares às margens do córrego



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

14

Cenário de Risco AR-HID 12 – Jardim Flamboyant / San Fernando Valley

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Jardim Flamboyant / San Fernando Valley
Descrição	Áreas próximas aos lagos e a via de acesso aos bairros e áreas próximas às margens do Ribeirão dos Porcos
Resumo Histórico	Alagamentos / Inundações recorrentes destes locais, sendo que a ocorrência mais significativa foi a do dia 11 de Janeiro de 2011
Fatores Contribuintes	Ocupação em área de várzea, Topografia
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração, ausência de sistema de drenagem. Baixa a média possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Médio risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Topografia e ausência de sistema de drenagem

Cenário de Risco AR-HID 13 - Jardim Imperial

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Jardim Imperial
Descrição	Áreas próximas aos córregos existentes, imediações da Rua Patriarca, Rua Wilson de Sales e Av. Jeronimo de Camargo, dentre outras
Resumo Histórico	Alagamentos / Inundações recorrentes destes locais, sendo que a ocorrência mais significativa foi a do dia 11 de Janeiro de 2011
Fatores Contribuintes	Ocupação em área de várzea, habitações precárias, baixa percepção de risco da comunidade
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração. Baixa possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Alto risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Topografia, tipo de ocupação, construções irregulares, invasões de áreas públicas

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIAMunicípio de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

15

Cenário de Risco AR-HID 14 - Jardim Paulista / Jardim do Lago / Vila Thais

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Jardim do Lago / Jardim Paulista / Vila Thais
Descrição	Área próxima às margens dos lagos e do córrego existente, áreas próximas ao Ribeirão Itapetinga e imediações da Av. Dr. Joviano Alvim, Al. Araraquara e Rua Carlos Silveira, dentre outras
Resumo Histórico	Alagamentos/inundações recorrentes nesses locais, sendo que a ocorrência mais significativa foi a do dia 11 de janeiro de 2011
Fatores Contribuintes	Ocupação em área de várzea, falha de projeto do vertedouro do primeiro lago, pouca vazão na transposição localizada no bairro Atibaia Jardim. Baixa percepção de risco da comunidade, Topografia, sistema de drenagem ineficiente, ocupação em APP
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração. Baixa a alta possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Médio risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Topografia, tipo de ocupação, projetos e obras inadequadas nos lagos e na transposição localizada no bairro Atibaia Jardim, ineficiência da estrutura urbana

Cenário de Risco AR-HID 15 - Maracanã

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Maracanã
Descrição	Áreas próximas aos córregos afluentes do Ribeirão Folha Larga
Resumo Histórico	Alagamentos / Inundações recorrentes destes locais, sendo que a ocorrência mais significativa foi a do dia 11 de Janeiro de 2011
Fatores Contribuintes	Ocupação em área de várzea, topografia do local, baixa percepção de risco da comunidade, intervenções em APP
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração. Baixa a média possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Médio risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Topografia, tipo de ocupação, falta de infraestrutura urbana



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

16

Cenário de Risco AR-HID 16 – Ponte / Parque das Nações

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Bairro da Ponte / Parque das Nações / Jd. Roseli
Descrição	Diversas ruas do bairro da Ponte, Área nas proximidades da Avenida São João e do Rio Atibaia
Resumo Histórico	Alagamentos / Inundações recorrentes destes locais, sendo que a ocorrência mais significativa foi no ano de 2010
Fatores Contribuintes	Ocupação em área de várzea do Rio Atibaia, abertura das comportas das represas Atibainha e Cachoeira localizadas à montante do local, assoreamento do Rio Atibaia
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos aliados à elevação do nível do Rio Atibaia. Alta possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados
Componentes Críticos	Baixo risco de perdas humanas

Cenário de Risco AR-HID 17 - Portão

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Portão / Rua Antônio da Cunha Leite
Descrição	Área próxima ao Ribeirão do Onofre e seus afluentes, área próxima à alça de acesso à Rodovia Fernão Dias e no entroncamento com a via de acesso ao Clube da Montanha
Resumo Histórico	Alagamentos / Inundações recorrentes destes locais, sendo que as ocorrências mais significativas foram em Janeiro de 2011 e 09 de Janeiro de 2013
Fatores Contribuintes	Topografia, ocupação em área de várzea, drenagem da Rodovia Fernão Dias, habitações precárias, baixa percepção de risco da comunidade
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração, chuvas nas cabeceiras dos Rios, sobrecarga no sistema de drenagem. Baixa possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Alto risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Topografia, tipo de ocupação, falha do projeto de drenagem da Rodovia Fernão Dias, alteração do curso de alguns córregos



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

17

Cenário de Risco AR-HID 18 - Recreio Estoril

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Recreio Estoril
Descrição	Área próxima ao Rio Atibaia
Resumo Histórico	Alagamentos / Inundações recorrentes destes locais, sendo que a ocorrência mais significativa foi a do dia 11 de Janeiro de 2011
Fatores Contribuintes	Ocupação em área de várzea, falta de percepção de risco da comunidade, ineficiência do sistema de drenagem, assoreamento do Rio Atibaia
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração, elevação do nível do Rio Atibaia e sobrecarga no sistema de drenagem. Média possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Baixo risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Topografia, tipo de ocupação, falta de manutenção da calha do Rio Atibaia

Cenário de Risco AR-HID 19 - Rosário

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Rosário
Descrição	Área compreendida entre o Ribeirão do Onofre e Rodovia Fernão Dias
Resumo Histórico	Alagamentos / Inundações recorrentes destes locais, sendo que as ocorrências mais significativas foram em Janeiro de 2011 e dia 09 de Janeiro de 2013
Fatores Contribuintes	Ocupação em área de várzea, falta de manutenção no sistema de drenagem da Rodovia Fernão Dias
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração. Baixa possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Médio risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Falta de manutenção da drenagem da Rodovia Fernão Dias



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

18

Cenário de Risco AR-HID 20 - Tanque / Três Pistas

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Tanque / Rua José Pires de Oliveira e Rua Nelo Bacci / Três Pistas
Descrição	Diversas áreas próximas ao Ribeirão das Pedras, Área próxima à Estrada Velha de Bragança e a Rodovia Fernão Dias
Resumo Histórico	Alagamentos / Inundações recorrentes destes locais sendo que as ocorrências mais significativas foram em Dezembro de 2009 e 11 de Janeiro de 2011
Fatores Contribuintes	Topografia, ocupação em área de várzea, habitações precárias, falta de saneamento, baixa percepção de risco da comunidade, sistema de drenagem da Rodovia Fernão Dias, falta de fiscalização
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração, sobrecarga no sistema de drenagem. Baixa possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Baixo a alto risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Tipo de ocupação, diversas intervenções antrópicas no curso do Ribeirão das Pedras, estrangulamento da ponte sobre a Rua José Pires de Oliveira, áreas de baixada, ocupações em APP, drenagem proveniente da Rodovia Fernão Dias

Cenário de Risco AR-HID 21 - Vila Mira

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Vila Mira
Descrição	Todas as Ruas do Bairro
Resumo Histórico	Alagamentos / Inundações recorrentes destes locais, sendo que a ocorrência mais significativa foi no ano de 2010
Fatores Contribuintes	Ocupação em área de várzea, abertura das comportas das represas Atibainha e Cachoeira localizadas à montante do local e assoreamento do Rio Atibaia, ineficiência do sistema de drenagem
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração, elevação do nível do Rio Atibaia e sobrecarga no sistema de drenagem. Alta possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Alto risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Trata-se de ocupação em área de extravasamento natural do Rio Atibaia e falta de manutenção da calha do mesmo



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

19

Cenário de Risco AR-HID 22 - Vitória Régia

Características da Área	
Tipo De Risco	Alagamento / Inundação
Local	Vitória Régia
Descrição	Diversas áreas de baixada do bairro
Resumo Histórico	Alagamentos /Inundações recorrentes destes locais, sendo que a ocorrência mais significativa foi a do dia 11 de Janeiro de 2011
Fatores Contribuintes	Topografia, baixa percepção de risco da comunidade, ocupação em área de várzea
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração. Baixa possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados Baixo risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Geologia, topografia e sistema de drenagem ineficiente.

4.2 Riscos Geológicos**Cenário de Risco AR-GEO 1 - Caetetuba**

Características da Área	
Tipo De Risco	Deslizamento
Local	Vila São José (Caetetuba)
Descrição	Imediações da Av. Jeronimo de Camargo, dentre outras
Resumo Histórico	Registros recorrentes de moradias com trincas e em passado recente, ocorreram problemas relacionados a deslizamentos de solo
Fatores Contribuintes	Trata-se de um renque de construções posicionados em base de encosta com alta declividade suscetíveis a escorregamentos
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração. Alta possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Alto risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Topografia, tipo de ocupação e falta de percepção de risco da comunidade



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

20

Cenário de Risco AR-GEO 2 - Centro

Características da Área	
Tipo De Risco	Escorregamento
Local	Áreas próximas à Avenida Brigadeiro José Vicente de Faria Lima e a Rua Voluntários de 1932
Descrição	Toda a encosta compreendida entre a Avenida Brigadeiro José Vicente de Faria Lima e a Rua Voluntários de 1932, Morro da Fiat
Resumo Histórico	Diversos escorregamentos de pequeno porte ocorridos junto a Rua Voluntários de 1932 e um escorregamento de médio porte ocorrido nas proximidades do Hotel Panorama, junto à Avenida Faria Lima no ano de 2011 que culminou com a interdição parcial do Hotel e de um conjunto de apartamentos próximo à base da encosta
Fatores Contribuintes	Relevo, geologia, escoamento de água pluvial
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração. Média possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Médio risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Ocupações no topo e na base da encosta

Cenário de Risco AR-GEO 3 - Serra do Itapetinga

Características da Área	
Tipo De Risco	Erosão e Escorregamento
Local	Serra do Itapetinga e adjacências
Descrição	Toda a encosta da Serra do Itapetinga e regiões adjacentes
Resumo Histórico	Diversas ocorrências de pequeno porte
Fatores Contribuintes	Relevo e geologia
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração. Média possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Baixo risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Ocupações na base da encosta e adjacências



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

21

Cenário de Risco AR-GEO 4 - Jardim Cerejeiras

Características da Área	
Tipo De Risco	Erosão Fluvial e Escorregamento
Local	Vale de drenagem da Rua Dona Ana Pires – Jardim Cerejeiras
Descrição	Vale da drenagem existente junto à divisa com o Conjunto Habitacional Atibaia
Resumo Histórico	Diversas erosões de pequeno e médio porte e alguns escorregamentos, junto a Rua Ana Pires. Causando inclusive a interdição parcial da via citada
Fatores Contribuintes	Relevo, geologia, baixa percepção de risco da comunidade, falha de projeto no sistema de drenagem das águas pluviais Falta de proteção contra a erosão nas margens da vala
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração. Alta possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Baixo risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Falta de proteção das margens da vala, falta de guarda-corpo

Cenário de Risco AR-GEO 5 – Jardim Paulista / Jardim do Lago

Características da Área	
Tipo De Risco	Erosão Fluvial e Escorregamento
Local	Jardim Paulista e Jardim do Lago
Descrição	Córrego do existente na parte baixa dos loteamentos
Resumo Histórico	Diversas erosões fluviais de pequeno porte e alguns escorregamentos, junto a Alameda Campinas, Alameda Santos, Rua Rio Claro e Avenida São Carlos. Causando inclusive a interdição parcial das vias citadas
Fatores Contribuintes	Relevo, geologia, baixa percepção de risco da comunidade, falha de projeto no sistema de drenagem das águas pluviais e a construção de vias nas margens do córrego
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração. Média possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Médio risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Falta de proteção das margens do córrego, falta de guarda-corpo e sistema de drenagem ineficiente



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

22

Cenário de Risco AR-GEO 6 – Jardim Imperial

Características da Área	
Tipo De Risco	Escorregamento
Local	Jardim Imperial
Descrição	Áreas com alta declividade do loteamento
Resumo Histórico	Diversas ocorrências durante as Operações Verão de 2005 a 2011
Fatores Contribuintes	Relevo, baixa percepção de risco da comunidade, habitações precárias, falta de sistema de drenagem das águas pluviais
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração. Baixa possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Médio risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Construções sem o devido acompanhamento técnico e falta de infraestrutura no bairro



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

23

Cenário de Risco AR-GEO 7 – Jardim Paraíso do Tanque

Características da Área	
Tipo De Risco	Erosão e Escorregamento
Local	Jardim Paraíso do Tanque / Rua Cristiano Kisberi / Rua Coronel Francisco Cipriano, dentre outras
Descrição	Áreas de risco descritas no Estudo realizado pelo CPRM
Resumo Histórico	Diversas ocorrências de pequeno porte, até que no ano de 2009 o IPT esteve presente para avaliar residências na Rua Cristiano Kisberi, nas proximidades do nº 500 e uma fissura na Rua entre os nºs 500 e 900. No ano de 2010, o IG voltou ao mesmo local e recomendou a desocupação das mesmas residências e a interdição do trecho da rua com fissuras. Em 2011 houveram mais interdições em outras residências da Rua em questão. No relatório técnico 152.663-205 fornecido pelo IPT em 2018 identificou na região duas áreas de riscos (ATI-16; ATI-17) e desde 2023 houve a intensificação de monitoramento e no primeiro semestre de 2025 foram interditadas 6 moradias com risco potencial e 25 com risco residual. Os lares classificados como risco potencial foram desocupados compulsoriamente mediante atos judiciais.
Fatores Contribuintes	Relevo, geologia, baixa percepção de risco da comunidade, habitações precárias, falta de sistema de drenagem das águas pluviais.
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração. Baixa possibilidade de monitoramento e alerta.
Resultados Estimados	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração. Baixa possibilidade de monitoramento e alerta
Componentes Críticos	Danos em patrimônios públicos e privados. Alto risco de perdas humanas

Atos do Poder Executivo

24

Cenário de Risco AR-GEO 8 - Portão

Características da Área	
Tipo De Risco	Escorregamento
Local	Portão / Comunidade Vila São Paulo
Descrição	Áreas de encosta ocupadas no bairro
Resumo Histórico	Diversas ocorrências de pequeno porte
Fatores Contribuintes	Relevo, geologia, baixa percepção de risco da comunidade, ocupação desordenada, habitações precárias, ausência de sistema de drenagem das águas pluviais.
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração. Baixa possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Alto risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Construções sem o devido acompanhamento técnico, falta de infraestrutura no bairro, diversos loteamentos irregulares

Cenário de Risco AR-GEO 9 - Vitória Régia

Características da Área	
Tipo De Risco	Erosão e Escorregamento
Local	Vitória Régia
Descrição	Área de risco descrita no Estudo realizado pelo CPRM (anexo SP_AT_SR_12)
Resumo Histórico	Diversas ocorrências de pequeno porte e uma de grande porte que é a Voçoroca existente na Rua Zínias com a Rua Cajazeiro
Fatores Contribuintes	Relevo, geologia, baixa percepção de risco da comunidade, falha de projeto no sistema de drenagem das águas pluviais
Evolução E Possibilidade De Monitoramento E Alerta	Altos índices pluviométricos, chuvas de longa duração. Baixa possibilidade de monitoramento e alerta
Resultados Estimados	Danos em patrimônios públicos e privados. Baixo risco de perdas humanas
Componentes Críticos	Construções sem o devido acompanhamento técnico e falta de infraestrutura no bairro



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

25

5 PRESSUPOSTOS DO PLANEJAMENTO

A eficácia dos serviços de emergência pode variar durante a noite, feriados e fins de semana, enquanto outros departamentos devem seguir um protocolo de chamada para serem mobilizados fora do expediente normal. O tempo máximo de mobilização para todos os envolvidos neste plano é de uma hora, independentemente do momento do acionamento. Os serviços de emergência estaduais serão acionados imediatamente após a autorização. O monitoramento deve ser capaz de identificar as condições que sugerem um alerta com 24 horas de antecedência para possíveis deslizamentos de grande impacto, inundações ou eventos geológicos ou hidrológicos similares. Em situações de inundação repentina, o alerta será acionado sempre que as previsões meteorológicas indicarem risco, com base nos avisos recebidos pela COMDEC. Os sistemas de telefonia celular e comunicação por rádio permanecerão operacionais, independentemente dos eventos descritos nos cenários acidentais

6 ATRIBUIÇÕES

6.1 Dos órgãos do sistema municipal de proteção e defesa civil

6.1.1 Comuns a todos os órgãos da administração

As diversas secretarias da administração municipal, incluindo o SAAE, são responsáveis por elaborar e entregar ao Departamento de Defesa Civil um plano de chamada para ativação em emergências. Este plano deve conter os contatos de cinco funcionários, sendo um deles o secretário da respectiva Secretaria, e pelo menos dois deles devem ser funcionários concursados. Esses funcionários devem estar autorizados a utilizar todos os recursos da Secretaria durante situações emergenciais. O plano deve ser entregue lacrado no Departamento de Defesa Civil até 20 de novembro de cada ano e atualizado sempre que houver alterações no quadro de funcionários. Além disso, cada Secretaria e o SAAE devem manter um Plano de Ação e um Plano de Chamada atualizados para o cumprimento de suas funções em situações de anormalidade. Devem garantir que a frota sob sua responsabilidade esteja pronta para uso, especialmente durante os períodos noturnos, feriados e finais de semana.

As Secretarias e o SAAE devem prever recursos orçamentários, humanos e materiais para as ações de Defesa Civil, e avaliar os danos humanos, materiais e ambientais, bem como os prejuízos econômicos públicos e privados em suas áreas de atuação para auxiliar na documentação necessária em situações de anormalidade. Também devem fornecer suporte ao Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil em suas atribuições.



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

26

6.1.2 Especificidades de cada setor da administração

6.1.2.1 Departamento de Defesa Civil

- a) Coordenar e supervisionar as atividades de Proteção e Defesa Civil;
- b) Manter atualizadas e acessíveis as informações relacionadas à Proteção e Defesa Civil;
- c) Elaborar e executar planos, programas e projetos de Proteção e Defesa Civil;
- d) Capacitar recursos humanos para as ações de Proteção e Defesa Civil e manter um Grupo de Apoio a Desastres composto por uma equipe técnica multidisciplinar, pronta para mobilização em situações críticas;
- e) Implementar e operacionalizar o Centro de Gerenciamento de Desastres (CGD), promovendo a integração das informações sobre riscos e desastres no âmbito do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SIMDEC), mantendo o Sistema Nacional e Estadual informados sobre ocorrências de desastres e articulando com órgãos de monitoramento, alerta e alarme para otimizar a previsão de desastres;
- f) Propor à autoridade municipal a decretação de Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade Pública, seguindo os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério da Integração Nacional;
- g) Apoiar a SADS/FUNDO SOCIAL na distribuição e controle dos suprimentos necessários em situações de desastres;
- h) Realizar avaliação de danos e prejuízos das áreas afetadas por desastres e colaborar na Declaração Municipal de Atuação Emergencial com base nas informações fornecidas pelos órgãos integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;
- i) Coordenar com a Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil – REDEC I/5 e participar ativamente dos Planos de Apoio Mútuo (PAM) entre os municípios;
- j) Estabelecer bancos de dados e produzir mapas temáticos sobre ameaças, vulnerabilidades, níveis de riscos e recursos territoriais para apoiar as operações;
- k) Implementar uma Sala de Situação para coordenar e monitorar as atividades de resgate e assistência às vítimas;
- l) Preencher os formulários de cadastro de ocorrências dos governos estadual e federal;
- m) Realizar vistorias em residências e áreas para identificar novas situações de risco e proceder à interdição de locais considerados vulneráveis.



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

27

6.1.2.2 Gabinete do Prefeito

- a) Promover a integração das atividades dos diversos poderes e escalões governamentais em apoio ao Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;
- b) Coordenar as ações relacionadas à cooperação logística, financeira, técnica e científica com outros municípios, organismos internacionais e estrangeiros, e participar em atividades conjuntas de Defesa Civil;
- c) Facilitar a colaboração entre as diferentes Secretarias para auxiliar em operações de resgate e no atendimento às vítimas de desastres;
- d) Designar um Gerente Geral e um Gerente Adjunto para administrar todos os Abrigos Temporários durante uma crise, servindo como ponto de ligação entre os coordenadores dos abrigos e outros órgãos da administração, e manter o chefe do executivo informado sobre a situação;
- e) Designar um Gerente e um Adjunto para cada Abrigo Temporário conforme estabelecido no plano atual e para quaisquer novos abrigos que sejam instalados durante a crise;
- f) Encaminhar os Gerentes e Adjuntos designados ao Departamento de Defesa Civil para participar do Curso de Administração de Abrigos Temporários, realizado anualmente antes do início da "Operação Verão".

6.1.2.3 Secretaria de Comunicação

- a) Oferecer suporte ao Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil por meio de ações de divulgação;
- b) Promover iniciativas educativas e preventivas sobre desastres;
- c) Difundir informações precisas à população durante desastres, visando evitar o pânico e a disseminação de informações incorretas;
- d) Providenciar material informativo sobre os locais de entrega de doações, abrigos e outras informações relevantes para o auxílio às vítimas.

6.1.2.4 Secretaria de Segurança Pública

- a) Coordenar as operações do Sistema Municipal de Segurança Pública e orientar a atuação da Guarda Municipal para garantir a ordem pública, a segurança das pessoas e a proteção do patrimônio em áreas afetadas por desastres;
- b) Providenciar uma equipe motorizada e reforçada para oferecer segurança aos funcionários e voluntários nos Abrigos Temporários, garantindo um ambiente seguro para todos os envolvidos.



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

28

6.1.2.5 Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano

- a) Adotar medidas para preservar e recuperar a sinalização viária e os terminais de transporte coletivo municipal em áreas afetadas por desastres;
- b) Controlar o transporte de produtos perigosos em colaboração com a Secretaria de Meio Ambiente;
- c) Reforçar o controle e a fiscalização das atividades de transporte de natureza municipal que possam causar desastres;
- d) Organizar e coordenar o transporte em geral, incluindo o fornecimento de combustível para as operações de Proteção e Defesa Civil, podendo requisitar veículos e viaturas das Secretarias e órgãos do governo municipal, juntamente com seus respectivos motoristas;
- e) Planejar e executar interdições e rotas alternativas de trânsito em situações de desastres;
- f) Disponibilizar recursos humanos e materiais para desocupação de áreas de risco, removendo pessoas e bens para abrigos ou locais preferenciais da população afetada;
- g) Apoiar a reabilitação do cenário do desastre, colaborando com a equipe técnica da Defesa Civil na avaliação de danos e na implementação de medidas emergenciais de interdição;
- h) Realizar a prevenção de desastres por meio da avaliação e redução de riscos, utilizando medidas estruturais e não estruturais;
- i) Orientar, coordenar e subsidiar ações de fiscalização de atividades que possam causar desastres, incluindo o descarte irregular de resíduos perigosos prejudiciais à saúde humana, animal e ambiental;
- j) Conduzir vistorias para verificar a segurança de edificações.
- k) Analisar, orientar e fiscalizar a execução de projetos de construção, reforma e regularização de residências unifamiliares, multifamiliares, verticais e horizontais, bem como edifícios comerciais e industriais, com o objetivo de reduzir riscos e prevenir desastres.



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

29

6.1.2.6 Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal

- a) Contribuir no planejamento estratégico e propor medidas proativas de defesa contra potenciais eventos críticos, que representem ameaças à saúde pública, segurança coletiva e integridade ambiental, resultando em impactos econômicos, sociais ou ambientais nas áreas identificadas pela Defesa Civil.
- b) Oferecer suporte técnico especializado à área de Proteção e Defesa Civil do Município, quando necessário, para realizar estudos aprofundados e pesquisas que auxiliem na identificação de áreas de risco e forneçam informações precisas para direcionar as ações do Sistema Municipal de Defesa Civil.
- c) Desenvolver diretrizes, critérios e padrões ambientais que visem à preservação ambiental e à utilização sustentável dos recursos naturais, com o propósito de mitigar desastres.
- d) Elaborar e implementar estratégias para reduzir os impactos da degradação ambiental decorrente de incêndios florestais e queimadas.
- e) Apoiar ações preventivas, realizar inspeções técnicas em edificações e áreas de risco, e contribuir para o planejamento e execução de medidas de evacuação e isolamento em áreas de elevado risco e edificações vulneráveis.
- f) Participar ativamente na reabilitação do local afetado pelo desastre, colaborando com a equipe técnica da Defesa Civil na avaliação de danos e na implementação de medidas emergenciais de interdição e recuperação.
- g) A Defesa Animal ou Zoonoses é responsável pelo levantamento e quantificação de animais e suas especificidades referentes a cada moradia localizada em áreas de risco.
- h) A Defesa Animal é responsável por elaborar um plano de transporte e abrigo de animais, bem como realizar o cadastramento e acomodação dos animais em abrigos comunitários.
- i) Além disso, a Defesa Animal deve realizar inspeções prévias nos Abrigos Temporários, planejando o recebimento e acomodação dos animais que permanecerão no local e controlando a presença de animais/pragas como ratos, pombos, piolhos e pulgas.



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

30

6.1.2.7 Secretaria de Saúde

- a) Supervisionar e implementar ações de saúde pública, garantindo o fornecimento adequado de medicamentos, água potável e alimentos seguros, e promovendo iniciativas de promoção da saúde nas áreas impactadas por desastres.
- b) Incentivar a criação de serviços de atendimento médico de emergência e unidades de pronto atendimento.
- c) Monitorar a elaboração de planos de mobilização e segurança para hospitais durante situações de desastre.
- d) Divulgar técnicas de reanimação cardiopulmonar básica e primeiros socorros em nível comunitário.
- e) Realizar ações preventivas em abrigos temporários, inspecionando a presença de doenças contagiosas e garantindo a adequada higiene e saneamento.
- f) Conduzir pesquisas e estudos para identificar áreas de risco para a saúde pública e fornecer informações relevantes para orientar as atividades do Sistema Municipal de Defesa Civil, incluindo medidas de prevenção ou mitigação de desastres radioativos.
- g) Reforçar o controle e fiscalização das atividades dentro da sua área de competência que possam desencadear desastres

6.1.2.8 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

- a) Oferecer diretrizes para as atividades do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, abrangendo também a prevenção ou redução de desastres envolvendo produtos e substâncias perigosas, incluindo derivados de petróleo e materiais radioativos.
- b) Promover iniciativas voltadas para a prevenção ou minimização de impactos sobre as classes trabalhadoras durante situações de desastre.
- c) Propor medidas para minimizar os danos aos setores produtivos municipais em caso de desastres, e participar ativamente na prevenção de desastres de origem tecnológica.
- d) Notificar as autoridades competentes quando a produção, manipulação ou transporte de produtos perigosos representarem riscos para a população.
- e) Reforçar o controle e fiscalização das atividades com potencial de desencadear desastres.
- f) Coordenar as ações relacionadas à cooperação com outros países, organismos internacionais e estrangeiros, incluindo logística, apoio financeiro, assistência técnica e científica, e participação conjunta em atividades de Defesa Civil.



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

31

6.1.2.9 Secretaria de Serviços

- a) Implementar medidas para preservar e restaurar os sistemas viários terrestres e áreas afetadas por desastres.
- b) Executar obras e ações preventivas com o objetivo de mitigar desastres.
- c) Prevenir desastres por meio da avaliação e redução de riscos, utilizando tanto medidas estruturais quanto não estruturais.
 - I. Promover a recuperação do cenário do desastre, incluindo atividades como:
 - II. desobstrução e remoção de escombros;
 - III. limpeza, descontaminação, desinfecção e desinfestação do ambiente;
 - IV. reabilitação dos serviços essenciais.
- d) Priorizar a alocação de recursos para assistência às populações afetadas e para a realização de obras e serviços de prevenção e recuperação em áreas que se encontram em estado de calamidade pública ou situação de emergência.
- e) Auxiliar na adaptação dos Abrigos Temporários para acomodar pessoas.
- f) Facilitar a retirada e o transporte das pessoas e seus pertences para os abrigos temporários a partir das áreas afetadas pelo desastre.

6.1.2.10 Secretaria de Planejamento e Finanças

- a) Dar prioridade à alocação de recursos para prestar assistência às populações afetadas e para realizar obras e serviços de prevenção e recuperação em áreas que tenham sido declaradas em Estado de Calamidade Pública ou Situação de Emergência.
- b) Implementar medidas de ordem financeira, fiscal e creditícia com o objetivo de atender às necessidades das populações e áreas em situação de calamidade pública ou Emergência.



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

32

6.1.2.11 Procuradoria Geral do Município

- a) Prestar apoio aos órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil na realização de controle e fiscalização das atividades que possam desencadear desastres durante situações de emergência.
- b) Promover orientação jurídica para a população afetada por desastres, visando fornecer suporte legal em suas necessidades.
- c) Promover orientação jurídica para as atividades do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, garantindo que suas ações estejam em conformidade com a legislação aplicável.
- d) Secretaria de Educação
- e) Estimular com o programa de aprimoramento de recursos humanos e divulgar materiais educativos sobre prevenção de desastres e defesa civil por meio das redes de ensino formais e informais.
- f) Promover o desenvolvimento do senso de alerta para riscos entre os membros da comunidade educacional da Rede Municipal e contribuir para promover uma mudança cultural voltada à mitigação de desastres.
- g) Facilitar a realização de palestras e outras atividades relacionadas à Defesa Civil nas escolas da rede municipal.
- h) Desenvolver um plano específico para garantir que a administração das escolas incluídas neste plano de contingência esteja preparada para utilizá-las como Abrigos Temporários, se necessário

6.1.2.12 Secretaria de Cultura

- i) Estimular o aprimoramento do senso de percepção de risco na comunidade municipal.
- j) Contribuir para promover uma mudança cultural que favoreça a redução de desastres.

6.1.2.13 Secretaria de Esportes e Lazer

- a) Incentivar e oferecer respaldo às entidades e associações comunitárias envolvidas em atividades esportivas para difundir materiais educativos sobre prevenção de desastres e defesa civil.
- b) Ampliar as práticas esportivas como uma estratégia para mitigar as vulnerabilidades sociais aos desastres e os riscos enfrentados por crianças e adolescentes.
- c) Organizar atividades esportivas e recreativas nos Abrigos Temporários ou em outras localidades para proporcionar entretenimento e apoio aos desabrigados.



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

33

6.1.2.14 Secretaria de Administração

- a) Dar prioridade à aquisição de materiais para atender às necessidades da população durante situações de anormalidade.
- b) Planejar a implementação e organização de medidas preventivas em abrigos e acampamentos temporários.
- c) Apoiar a população flagelada, no âmbito de suas atribuições.
- d) Realizar licitações e compras diretas, conforme solicitações específicas que incluam a indicação prévia dos recursos orçamentários necessários para as despesas.

6.1.2.15 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

- a) Fornecer apoio e proteção à população afetada, oferecendo assistência e suprimentos materiais conforme as necessidades identificadas.
- b) Coordenar a organização e gestão de abrigos temporários em colaboração com outros departamentos relevantes para auxiliar a população em situações de desastre.
- c) Prestar suporte à população afetada dentro de suas responsabilidades específicas.
- d) Manter um registro atualizado da população em situação de vulnerabilidade em áreas de risco.

6.1.2.16 Secretaria de Agricultura

- a) Implementar ações para assistir as populações em áreas rurais afetadas por desastres, garantindo a distribuição de sementes, insumos agrícolas e alimentos.
- b) Desenvolver iniciativas preventivas relacionadas a desastres causados por pragas vegetais e animais, com foco na proteção das áreas rurais.
- c) Propor medidas para reduzir os danos causados aos meios de produção rural durante desastres e colaborar ativamente na prevenção de impactos humanos causados pelo uso de agrotóxicos.
- d) Informar os órgãos competentes sobre situações em que o manuseio inadequado de agrotóxicos na produção agrícola representa riscos à saúde dos trabalhadores rurais e ao meio ambiente.



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

34

6.1.2.17 Secretaria de Recursos Humanos

- a) Desenvolver ações de capacitação de recursos humanos e disseminar materiais educativos sobre prevenção de desastres e defesa civil entre os servidores públicos municipais.
- b) Apoiar a realização de treinamentos e cursos de capacitação para os servidores municipais, visando prepará-los para as atividades de Defesa Civil.
- c) Implementar medidas que reconheçam e valorizem o trabalho dos servidores municipais envolvidos em ações emergenciais de defesa civil.
- d) Promover entre os servidores municipais a importância do engajamento em atividades comunitárias.
- e) Elaborar escalas de plantão para os servidores atuarem nos Abrigos Temporários e nos Postos de Comando, oferecendo suporte à população afetada nos locais de desastre.

6.1.2.18 Secretaria de Turismo

- a) Apresentar estratégias para atenuar os impactos adversos sobre as atividades turísticas em cenários de desastre.
- b) Fundo Social de Solidariedade
- c) Prever e prover a alimentação dos desabrigados, bem como dos funcionários e voluntários nos Abrigos.
- d) Executar e gerenciar a coleta, distribuição e controle de suprimentos durante situações de desastres.
- e) Coordenar as campanhas de arrecadação de doações para fornecer assistência humanitária às famílias afetadas por desastres.

6.1.2.19 Secretaria de Obras Públicas

- a) Disponibilizar recursos humanos para apoiar a Defesa Civil no atendimento à população afetada por desastres.
- b) Colaborar nos projetos de reconstrução de áreas atingidas por desastres, com foco na redução do risco e da vulnerabilidade da população.
- c) Priorizar a destinação de recursos para assistência à população e a execução de obras e serviços de prevenção e recuperação em áreas em estado de calamidade pública ou emergência.



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

35

6.1.2.20 Secretaria de Habitação

- a) Incentivar a reconstrução de habitações para a população de baixa renda afetada por desastres, conforme disponibilidade de recursos materiais e financeiros.
- b) Priorizar a inclusão de famílias residentes em áreas de risco nos programas habitacionais.

6.1.2.21 SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia

- a) Estimular os munícipes a adotarem medidas para proteger e preservar a água, prevenindo seus efeitos adversos, por meio da instalação de sistemas de alerta e defesa civil para garantir a segurança e saúde públicas durante eventos hidrológicos indesejáveis.
- b) Supervisionar e implementar ações de saúde pública, incluindo o controle da qualidade da água em regiões afetadas por desastres.
- c) Gerenciar a alocação de recursos em políticas de desenvolvimento urbano direcionadas para a recuperação, reconstrução, e em projetos de saneamento em áreas de risco.

7 ABRIGOS TEMPORÁRIOS

Os locais para os abrigos temporários serão selecionados por uma equipe específica e estarão sob a coordenação conjunta da Defesa Civil e do Gabinete do Prefeito.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) ficará encarregada de orientar, cadastrar e fornecer alimentação e materiais básicos aos abrigados, mobilizando servidores de todas as Secretarias para prestar apoio.

8 DEMAIS ÓRGÃOS DE APOIO AO PLANO DE CONTINGÊNCIA

8.1 Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo

- a) Deverá realizar operações de salvamento e resgate das vítimas afetadas por inundações repentinas, deslizamentos ou eventos geológicos similares, mediante solicitação de acionamento.
- b) Ativar o plano de chamada conforme a necessidade da crise.
- c) Solicitar assistência de outros Postos de Bombeiros da região e/ou Grupamentos de Bombeiros, se necessário.



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

36

8.2 Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU

a) Deverá proceder com a remoção das vítimas que requererem atendimento médico de urgência para os hospitais locais da cidade.

8.3 Polícia Ambiental

- a) Colaborar no resgate da população afetada, visando acelerar o atendimento e prevenir a perda de vidas humanas e de animais de estimação.
- b) Contribuir com o uso de embarcações para remover bens materiais, reduzindo as perdas materiais entre a população afetada.

9 OPERAÇÕES

9.1 Critérios e autoridade

9.1.1 Ativação do plano

9.1.1.1 Critérios para ativação

O Plano de Contingência será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:

- a) Quando a precipitação monitorada pela Coordenadoria Especial de Proteção e Defesa Civil for superior ou igual a 60mm em um período de 24 horas ou 80mm em 72 horas, para o estado de atenção. Os demais níveis de alerta dependem da previsão de precipitação ou do histórico de atendimentos realizados durante a operação verão.
- b) Quando o nível do Rio Atibaia, monitorado pela Coordenadoria Especial de Defesa Civil, for superior ou igual a 2,90m para estado de atenção, 2,95m para estado de alerta, 3,00m para estado de alarme e acima de 3,00m para as ações de resposta.
- c) Quando algum evento for identificado através do acionamento pelo telefone 199, ou repassado pelos órgãos de emergência, independente dos índices acima.

9.1.1.2 Autoridade para ativação

O Plano de Contingência poderá ser ativado pelas seguintes autoridades: Prefeito, Vice-Prefeito, Chefe de Gabinete, Secretário de Serviços ou Diretor da Defesa Civil.

9.1.1.3 Procedimentos para ativação

Após a decisão formal de ativar o Plano, as seguintes medidas serão desencadeadas:

- a) O Departamento de Defesa Civil ativará o plano de chamada, estabelecerá o posto de comando e a compilação as informações relevantes.
- b) Os órgãos envolvidos iniciarão os protocolos internos correspondentes ao nível de ativação determinado (atenção, alerta, alarme, resposta).



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

37

9.1.2 Desmobilização

A desmobilização será realizada de forma organizada e planejada, priorizando os recursos externos e mais impactados nas primeiras operações. Deverá coordenar a transição da reabilitação dos cenários para a reconstrução, assegurando continuidade no acesso da população aos serviços essenciais básicos.

9.1.2.1 Critérios para desmobilização

O Plano de Contingência será encerrado assim que as condições e critérios que levaram à sua ativação não estiverem mais presentes. Isso pode ocorrer devido a diferentes razões, como a estabilização das condições climáticas, a diminuição do nível do Rio Atibaia ou o retorno à normalidade das ocorrências que motivaram a ativação do plano, conforme as seguintes situações:

- a) Quando a quantidade de chuva monitorada, após a ativação do Plano, for inferior ou igual a 60 mm em 24 horas e 80 mm acumulados em 72 horas, desde que não haja eventos adversos em curso.
- b) Quando o nível do Rio Atibaia, após a ativação do Plano, for igual ou inferior a 2,90m e não houver previsão de chuvas significativas nas próximas 72 horas.
- c) Quando as ocorrências que acionaram o plano, comunicadas através do 199, retornarem à normalidade.

9.1.2.2 Autoridade para desmobilização

O presente Plano poderá ser desmobilizado pelas seguintes autoridades:
Prefeito, Vice-Prefeito, Chefe de Gabinete, Secretário de Serviços ou Diretor da Defesa Civil.

9.1.2.3 Procedimentos para desmobilização

Após a decisão formal de encerrar o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, serão tomadas as seguintes medidas:

- a) Os órgãos envolvidos acionarão os procedimentos internos conforme definido para o nível de desmobilização (total ou retorno ao estado anterior).
- b) O Departamento de Defesa Civil procederá à desativação do plano de chamada, do posto de comando e à interrupção da compilação das informações.



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

38

9.2 Fases

As respostas às ocorrências de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos no município de Atibaia/SP será desenvolvida nas diferentes fases do desastre: no pré-desastre, no desastre propriamente dito e na desmobilização.

9.2.1 Pré-desastre

9.2.1.1 Identificação dos riscos

Em novembro de 2012, o CPRM conduziu um estudo abrangente em várias áreas do município e apresentou o relatório "Delimitação de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Inundações e Movimentos de Massa".

Este documento foi posteriormente atualizado pelo IPT em janeiro de 2018, complementando o mapeamento estatístico das áreas de risco no município.

Durante o ano de 2013, foram realizados levantamentos detalhados desses locais, caracterizando as áreas de risco conforme definido neste plano.

Quaisquer outros pontos de risco serão identificados pelo Departamento de Defesa Civil por meio de inspeções locais.

Quando necessário, medidas serão tomadas, como a interdição do local ou sua inclusão em um sistema de monitoramento, até que os fatores de risco sejam mitigados.

9.2.1.2 Monitoramento

A Defesa Civil realizará inspeções periódicas nas áreas de risco designadas neste plano. Se necessário, o Departamento de Defesa Civil emitirá comunicados às Secretarias Municipais para implementar medidas visando minimizar o risco, reduzir o tempo de resposta ou realocar a população.

Todas as secretarias municipais devem dar prioridade às solicitações da Defesa Civil para diminuir a vulnerabilidade da população.

Cabe ao Departamento de Defesa Civil, em conjunto com o Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Comunicação, informar a população sobre o estado de alerta, que ocorre quando pelo menos uma das condições descritas no plano inicial é atendida.

9.2.1.3 Alerta

O Sistema de Alerta pode ser acionado por meio de carros de som, envio de mensagens de texto (SMS), publicações no site e nas redes sociais da Prefeitura, além de alertas enviados a líderes comunitários pré-cadastrados ou disponíveis no site da Prefeitura da Estância de Atibaia.



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

39

9.2.1.4 Acionamento dos recursos

Os recursos necessários ao atendimento serão acionados pelo Diretor da Defesa Civil, Chefe de Gabinete, Vice-Prefeito ou pelo Prefeito, de acordo com a necessidade observada, seguindo o plano de acionamento de cada secretaria municipal.

9.2.1.5 Mobilização e deslocamento dos recursos

Cabe ao responsável por cada Secretaria, departamento ou pelo SAAE mobilizar e deslocar os recursos necessários para o atendimento da população, seguindo todas as orientações prepostas pela Defesa Civil no momento do atendimento.

9.2.2 Desastre

9.2.2.1 Fase inicial

9.2.2.2 Estimativa do evento e dos recursos necessários (avaliação de danos)

Cabe a autoridade que ativou o plano de contingência contatar imediatamente a equipe técnica da Defesa Civil que, havendo necessidade, solicitará técnicos das Secretarias de Mobilidade e Planejamento Urbano, Obras Públicas e Meio Ambiente, para avaliar os danos e prejuízos econômicos decorridos do desastre

9.2.2.3 Instalação do sistema de comando

O Sistema de Comando será constituído pela Sala de Situação, Posto de Comando e Centro de Gerenciamento de Emergências.

A Sala de Situação será liderada pelo Prefeito e incluirá um representante de cada Secretaria. Em cada local afetado pelo desastre, haverá um Posto de Comando, sob o comando de um representante da Defesa Civil, responsável por fornecer informações ao Centro de Gerenciamento de Emergências.

Este último estará sediado no Departamento de Defesa Civil e será encarregado de coletar informações, encaminhar demandas aos Postos de Comando e repassar informações à Sala de Situação.

Além disso, o Centro de Gerenciamento de Emergências será responsável pela elaboração e preenchimento dos relatórios do SÍDEC (Estadual) e do S2ID (Federal).



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

40

9.2.2.4 Organização da área afetada

Será responsabilidade do Departamento de Defesa Civil acionar todos os órgãos municipais e estaduais listados no plano de contingência conforme necessário, e organizar o cenário do desastre, ativando inicialmente as áreas para:

- I. Posto de Comando;
- II. Área de espera;
- III. Áreas de evacuação;
- IV. Rotas de fuga; V. Pontos de encontro;
- VI. Abrigos;

9.2.2.4 Organização da área afetada

Será responsabilidade do Departamento de Defesa Civil acionar todos os órgãos municipais e estaduais listados no plano de contingência conforme necessário, e organizar o cenário do desastre, ativando inicialmente as áreas para:

- I. Posto de Comando;
- II. Área de espera;
- III. Áreas de evacuação;
- IV. Rotas de fuga;
- V. Pontos de encontro;
- VI. Abrigos;

10 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC)

Ficam nomeados os membros integrantes da COMDEC pela Portaria Nº 5.202-GP, de 13 de junho de 2025 na edição Nº 2823 da Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia (IOE) a qual observa as atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, IX da lei Orgânica do Município e considerando o disposto no Decreto 10.191, de 29 de novembro de 2022.



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

41

Tabela 1 - Membros da COMDEC

NOME	CARGO	ÓRGÃO / SECRETARIA
Carlos Henrique de Carvalho	Diretor	Diretor da Defesa Civil Municipal
Mauro Teixeira da Silva	Titular	Secretaria de Administração
Marisa Aparecida Sato	Suplente	Secretaria de Administração
Claudinei Alves da Silva	Suplente	Secretaria de Administração
Talita Nogueira Martins	Titular	Secretaria de Agricultura
Luis Marcos Scareli	Suplente	Secretaria de Agricultura
Beatriz da Silva Mendes de Araujo	Titular	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Fábio Cavalcante Barros Pereira	Suplente	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Lucas Matheus dos Santos Finhold	Titular	Procuradoria Geral do Município
Irys Eyre Interliche Fernandes	Suplente	Procuradoria Geral do Município
Ricardo Aparecido Godoi	Titular	Secretaria de Comunicação
Roberto Doratioto	Suplente	Secretaria de Comunicação
Rui Tiago de Oliveira	Titular	Secretaria de Cultura
Marcos Antonio da Silva Regis	Suplente	Secretaria de Cultura
Fernanda Mancilha Fontes	Titular	Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Ubiracy Martinez	Suplente	Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Daniel Fernandes Dionisio Filho	Titular	Secretaria de Educação
Michel Ravi Souza Pereira Andrade Guimarães	Suplente	Secretaria de Educação
Leonardo Jose Mendes Ferreira	Titular	Secretaria de Esportes e Lazer
Roberto Hasse	Suplente	Secretaria de Esportes e Lazer
Gabriela Matuoka Quintanilha Eloy	Titular	Secretaria de Governo
Patricia Kelly Luciano Régoli	Suplente	Secretaria de Governo
Carlos Eduardo Mazzeu Gavião	Titular	Secretaria de Habitação
Erika Araújo de Oliveira	Suplente	Secretaria de Habitação



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

42

Tabela 1 - Membros da COMDEC

NOME	CARGO	ÓRGÃO / SECRETARIA
Felipe de Andrade	Titular	Secretaria de Serviços
José Pedro Lessi	Suplente	Secretaria de Serviços
Pedro Paulo Faria	Suplente	Secretaria de Serviços
André Luis Pacheco Ferreira	Titular	Secretaria de Planejamento e Finanças
Wilson Roberto Petraglia Gonçalves	Suplente	Secretaria de Planejamento e Finanças
Fábio Lopes da Silva	Titular	Secretaria de Recursos Humanos
Marcelo Frank da Silva Rosa	Suplente	Secretaria de Recursos Humanos
Carlos Garcia Louzada	Titular	Secretaria de Saúde
José Benedito do Prado	Suplente	Secretaria de Saúde
Anderson Trofino	Titular	Secretaria de Segurança Pública
Andrea Aparecida Maloste	Suplente	Secretaria de Segurança Pública
Lia Correia Avelino	Titular	Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal
Izabela Milene Tomaz de Menezes	Suplente	Secretaria de Defesa Animal
Fabiana Mayumi Saito	Titular	Secretaria de Defesa Animal
Alessandra de França Batista da Fonseca	Suplente	Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal
Adriano Cesila	Titular	Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano
Reyza Anne Marino Nagamatsu	Suplente	Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano
Bruno Fabrício Lopes Oliveira	Titular	Secretaria de Turismo
George Roque da Silva	Suplente	Secretaria de Turismo
Erick Dennis Leite	Titular	Secretaria de Obras Públicas
Nilo Inácio Junior	Suplente	Secretaria de Obras Públicas
Fabio José Oliveira Magro	Titular	Secretaria de Justiça e Cidadania
Lucas Marques Martins	Suplente	Secretaria de Justiça e Cidadania
Luiz Fernando Aparecido de Carvalho	Titular	SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia
Talita de Souza Almeida	Suplente	SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

43

11 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- a) Lei Municipal Nº 4.597/2018 - Cria o Sistema Municipal de Defesa Civil e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, e dá outras providências.
- b) Decreto Municipal 5992/2009 - Regulamenta o Art. 12 da Lei nº 3.505, de 06 de dezembro de 2005, que cria o Sistema Municipal de Defesa Civil – SIMDEC e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC, e dá outras providências.
- c) Decreto Municipal 5991/2009 - Dispõe sobre a implantação da Rede de Alerta de Desastres do Sistema Municipal de Defesa Civil de Atibaia e dá outras providências.
- d) Decreto Municipal Nº 10.191/2022 – Regulamente a Lei nº 4.597, de 19 de junho de 2018, que dispõe sobre o Sistema Municipal, cria o Fundo e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil e dá outras providências.
- e) Lei Federal 12.608/2012 - Institui a política nacional de proteção e defesa civil – PNPDEC; dispõe sobre o sistema nacional de proteção e defesa civil - SINPDEC e o conselho nacional de proteção e defesa civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres - altera as leis nºs 12.340, de 10 de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, E 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências.
- f) Instrução Normativa Nº 2, de 20 de Dezembro de 2016 - Estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas pelos entes federativos e dá outras providências.
- g) Delimitação de Áreas de Alto e Muito Alto Risco a Inundações e Movimentos de Massa – 2012 - Elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM para o Município de Atibaia.
- h) Mapa de Áreas de Risco - Sujeitas a enchentes, deslizamentos e processos geológicos correlatos.
- i) Delimitação de Áreas de Alto e Muito Alto Risco a Inundações e Movimentos de Massa – 2018 - Elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT para o Município de Atibaia.




Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950

Atos do Poder Executivo

44


Critério de Ativação



Atos do Poder Executivo

45


Critério de Prioridades



Atos do Poder Executivo

46

Critério de Desmobilização



Atos do Poder Executivo

47

Caso haja emergência, entre em contato:

- Defesa Civil 199 / (11) 4402-7414
- Defesa Civil WhatsApp (11) 4411-5108
- Secretário de Serviços e Defesa Civil, Pedro Paulo (11) 9.7451-7180
- Secretário Adjunto de Serviços José Pedro (11) 9.9988-7253
- Diretor da Defesa Civil, Carlos Henrique (11) 9.9593-7651

Atibaia, 04 de julho de 2025

Carlos Henrique de Carvalho
Diretor da Defesa Civil Municipal

JOSÉ PEDRO LESSI
Secretário Adjunto de Serviços

PEDRO PAULO FARIA
Secretário de Serviços
e Defesa Civil



Município de Atibaia
Estrada Municipal Juca Sanches, 400
Boa Vista / (11) 4414-3950



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E9BF-AC3E-CB7A-C059

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLAUDIO PEIXOTO DA SILVA (CPF 106.XXX.XXX-83) em 15/07/2025 17:18:19 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E9BF-AC3E-CB7A-C059>